

# 通学路対策箇所図【中里小学校】



2. 横断歩道の無い箇所で  
児童が横断している

対策前



対策後



〈対策内容〉

- ・横断歩道の設置

1. プール跡地に児童が  
入れる状況であり危険

対策前



進入される恐れあり

対策後



〈対策内容〉

- ・進入防止柵の設置

# 通学路対策箇所図【武田小学校】



# 通学路対策箇所図【薄市小学校】



1. 道路が狭く、歩道との区別が無い

対策前



対策後



〈対策内容〉

・外側線の塗り直し

## 通学路対策箇所図【小泊小学校①】

2. 多くの児童が利用するが  
みちのく橋からの見通しが悪い

対策前



対策後



〈対策内容〉

・死角となり得る木の剪定

1. 小説「津軽」の像記念館の擁壁・塀が倒壊する  
恐れがある

対策前



対策前



対策後



対策後



〈対策内容〉

・擁壁の補修、塀の補強工事を実施



## 通学路対策箇所図【小泊小学校②】

